

**Biuro Hydrograficzne  
Marynarki Wojennej**



**Hydrographic Office  
of the Polish Navy**

Krajowy Koordynator Ostrzeżeń  
Nawigacyjnych

bhmw@ron.mil.pl  
+48 723 651 713

Polish Coordinator  
of Radio Navigational Warnings

**OSTRZEŻENIE NAWIGACYJNE NR:  
POLISH NAVIGATIONAL WARNING NO.**

**PL 108/2021**

**Navtex/Navtex**

**Kategoria: Działalność pozamilitarna na morzu mogąca stanowić zagrożenie dla żeglugi**

Identyfikator ON	PL 108/2021
Obszar ogólnie	Bałtyk południowo-wschodni
Lokalizacja	
Mapa INT	INT1021
Treść ON	PRACE GEOFIZYCZNE PROWADZONE PRZEZ STATEK SITULA (HO8727) HOLUJĄCY WYPOSAŻENIE POMIAROWE W OBSZARZE WYZNACZONYM PRZEZ POZYCJE: 1. 55-28.10N 017-09.10E 2. 55-32.55N 017-27.18E 3. 55-28.97N 017-29.52E 4. 55-24.95N 017-12.93E
Pozycja	OBSZAR 1. 55-28.10N 017-09.10E 2. 55-32.55N 017-27.18E 3. 55-28.97N 017-29.52E 4. 55-24.95N 017-12.93E
Data od... - do...	Od 10 KWI 2021, 12:00 (CET) - do 13 KWI 2021, 23:59 (CET)
Uwagi	ZALECANA OSTROŻNOŚĆ.

**Category: Non-military operations at sea constituting potential danger for shipping**

Message No	PL 108/2021
General Area	South-eastern Baltic
Locality	
INT Chart No	INT1021
Message text	GEOPHYSICAL WORKS BY VESSEL SITULA (HO8727) TOWING SURVEY EQUIPMENT IN AREA BOUNDED BY POSITIONS: 1. 55-28.10N 017-09.10E 2. 55-32.55N 017-27.18E 3. 55-28.97N 017-29.52E 4. 55-24.95N 017-12.93E
Position	POLYGON 1. 55-28.10N 017-09.10E 2. 55-32.55N 017-27.18E 3. 55-28.97N 017-29.52E 4. 55-24.95N 017-12.93E
Date from...- to...	From 10 APR 2021, 10:00 (UTC) - to 13 APR 2021, 21:59 (UTC)
Remarks	CAUTION ADVISED.

BHMW/HOPN

Rozpowszechniono/Promulgated: 10 KWI 2021 / 10 APR 2021, 10:42 (UTC)