



Urząd Morski w Gdyni

Data: Tue Jan 22 17:18:18 2019 (2019-01-22T17:18:18+01:00)

Nadawca
<i>Dodał:</i> VTS Zatoka Gdańska <i>Użytkownik:</i> VTS Zatoka Gdańska <i>Email:</i> vts@umgdy.gov.pl <i>Telefon:</i> 58 355 36 12 <i>System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi</i>

OSTRZEŻENIE NAWIGACYJNE

Temat: OBECNOŚĆ NOWO WYKRYTYCH SKAŁ, MIELIZN, RAF I WRAKÓW CELEM WYKAZANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA ŻEGLUGI I JEŚLI MOŻLIWE ICH OZNACZENIE NA MAPACH

Identyfikator ostrzeżenia	GV_ON_0017/2019
Ważne od	2019-01-22 15:58:38
Ogólny obszar	BAŁTYK POŁUDNIOWO-WSCHODNI.
Lokalizacja	PODEJŚCIE DO PORTU WŁADYSŁAWOWO.
Numer mapy	INT 1288 (73)
Dotyczy (treść)	WYKRYTO SPŁYCENIE O GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 3 M NA TORZE PODEJŚCOWYM DO PORTU WADYSŁAWOWO. SPŁYCENIE ZNAJDUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI OK 260 M OD ZIELONEJ GŁOWICY WEJŚCOWEJ DO PORTU. ZALECA SIĘ TRZYMANIE POŁUDNIOWEJ KRAWĘDZI TORU. WSZYSTKIE JEDNOSTKI PROSZONE SĄ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ NA KANALE 10 VHF W BOSMANACIE PORTU WŁADYSŁAWOWO.
Pozycja geograficzna	$\Phi=54^{\circ}47.760'N$ $\Lambda=18^{\circ}25.617'E$